

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Visalys Restorative Primer

Datum van herziening: 07.04.2020

Productcode: 13581

Pagina 1 van 7

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

##### 1.1. Productidentificatie

Visalys Restorative Primer

##### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

###### **Gebruik van de stof of het mengsel**

Restorative Primer

###### **Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Gebruiksaanwijzing nakomen.

##### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:	Kettenbach GmbH & Co. KG	
Weg:	Im Heerfeld 7	
Plaats:	D-35713 Eschenburg	
Telefoon:	+ 49(0) 2774/705-0	Telefax: +49 (0)2774/705-66
E-mail:	info@kettenbach.com	
Contactperson:	Regulatory Affairs Manager	Telefoon: +49 (0)2774/705-0
Internet:	www.kettenbach.com	
Bereik:	Regulatory Affairs	

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

##### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

###### **Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Gevaren categorieën:

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2

Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

##### 2.2. Etiketteringselementen

###### **Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Signaalwoord:** Waarschuwing

**Pictogrammen:**



###### **Gevarenaanduidingen**

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

###### **Voorzorgsmaatregelen**

P210	Verwijderd houden van warmte. Niet roken.
P243	Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

###### **Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels**

EUH208 Bevat Accelerator. Kan een allergische reactie veroorzaken.

###### **Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml**

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Visalys Restorative Primer

Datum van herziening: 07.04.2020

Productcode: 13581

Pagina 2 van 7

Signaalwoord:

Waarschuwing

Pictogrammen:



## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Chemische omschrijving

De indeling werd volgens de berekeningsmethode van de betreffende preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd.

#### Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid		
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	GHS-classificatie			
64-17-5	Ethanol			95 - <= 100 %
			01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319			
	Accelerator			< 1 %
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H312 H302 H314 H317			

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Bij aanraking met de huid

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

#### Bij aanraking met de ogen

Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen.  
Aansluitend oogarts consulteren.

#### Bij inslikken

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Bluspoeder, Waternevel, Sterke waterstraal, alcoholbestendig schuim

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Er is geen informatie beschikbaar.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Er is geen informatie beschikbaar.

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Visalys Restorative Primer

Datum van herziening: 07.04.2020

Productcode: 13581

Pagina 3 van 7

#### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

##### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Not required.

##### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Afval niet in de gootsteen werpen.

##### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen.

##### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7 Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 Afvalverwijdering: zie rubriek 13

#### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

##### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

###### Advies voor veilig hanteren

For dental use only!

###### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

###### Bijkomend advies

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met chemicaliën moeten worden verkregen.

##### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

###### Eisen aan opslagruimten en vaten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Verwijderd houden van warmte.

Tegen zonlicht beschermen.

##### 7.3. Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

#### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

##### 8.1. Controleparameters

###### Wettelijke grenswaarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	v/cm <sup>3</sup>	Kategorie	Oorsprong
64-17-5	Ethanol	500	260		TGG 8 uur	Publiek
		-	1900		TGG 15 min	Publiek

##### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

###### Passende technische maatregelen

niet van toepassing

###### Hygiënische maatregelen

niet van toepassing

###### Bescherming van de ogen/het gezicht

niet van toepassing

###### Bescherming van de handen

niet van toepassing

###### Bescherming van de huid

niet van toepassing

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Visalys Restorative Primer

Datum van herziening: 07.04.2020

Productcode: 13581

Pagina 4 van 7

#### Bescherming van de ademhalingsorganen

niet van toepassing

#### Beheersing van milieublootstelling

niet van toepassing

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: vloeibaar  
Kleur: lichtblauw  
Geur: karakteristiek

#### Toestandsveranderingen

Vlampunt: 13 °C  
Dichtheid: 0,81 g/cm<sup>3</sup>

#### 9.2. Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

##### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr.	Stofnaam				
	Blootstellingsroute	Dosis	Soort	Bron	Methode
	Accelerator				
	oraal	ATE mg/kg	500		
	dermaal	ATE mg/kg	1100		

##### Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Visalys Restorative Primer

Datum van herziening: 07.04.2020

Productcode: 13581

Pagina 5 van 7

#### Overgevoeligheidseffecten

Bevat Accelerator. Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.3. Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

niet van toepassing

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

##### Overwegingen over de afvalverwijdering

Verwijzen naar eventuele communautaire bepalingen met betrekking tot afvalstoffen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: UN 1170

14.2. Juiste ladingnaam Ethanol

overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaarenklasse(n): 3

14.4. Verpakkingsgroep: II

Etiketten: 3



Classificatiecode: F1

Gevaarcode: 33

Code tunnelbeperking: D/E

#### Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: UN 1170

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Visalys Restorative Primer

Datum van herziening: 07.04.2020

Productcode: 13581

Pagina 6 van 7

**14.2. Juiste ladingnaam** Ethanol  
**overeenkomstig de**  
**modelreglementen van de VN:**  
**14.3. Transportgevaar(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** II  
Etiketten: 3



#### Zeevervoer (IMDG)

**14.1. VN-nummer:** UN 1170  
**14.2. Juiste ladingnaam** Ethanol  
**overeenkomstig de**  
**modelreglementen van de VN:**  
**14.3. Transportgevaar(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** II  
Etiketten: 3



#### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. VN-nummer:** UN 1170  
**14.2. Juiste ladingnaam** Ethanol  
**overeenkomstig de**  
**modelreglementen van de VN:**  
**14.3. Transportgevaar(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** II  
Etiketten: 3



#### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: nee

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met chemicaliën moeten worden verkregen.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Informatie over nationale maatregelen

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Anderingen

New 2018-07-09

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Visalys Restorative Primer

Datum van herziening: 07.04.2020

Productcode: 13581

Pagina 7 van 7

#### Afkortingen en acroniemen

- Landtransport (ADR/RID)
- Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
- Transport op binnenlandse wateren (ADN)
- Transport op open zee (IMDG)

#### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Classificatie	Indelingsprocedure
Eye Irrit. 2; H319	Berekeningsprocedure

#### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H312 Schadelijk bij contact met de huid.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- EUH208 Bevat Accelerator. Kan een allergische reactie veroorzaken.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*